

GEZ

KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO

3. Miejscowość

POPKOWICE

1. Nazwa

KAPLICA CMENTARNA

2. Czas powstania

1852-1853

8. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym



4. Adres

23-250 Urzędów, Popkowice

nr działki : 831

dotatkowe informacji: na prawo od
środkowej alei.

5. Przynależność administracyjna

województwo
lubelskie

powiat
kraśnicki

gmina
Urzędów


6. Formy ochrony

**Wpis do rejestru zabytków:
nr A/668 z dn. 31.01.1973r**

**Miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego gminy Urzędów
z dn. 26.09.2003 r. nr uchwały
X-68/2003**

7. Historia, opis wartości

Kaplica cmentarna rodziny Mazurkiewiczów wybudowana w latach 1852-1853 w stylu klasycystycznym. Zbudowana jest z cegły na rzucie prostokąta z czterokolumnowym portykiem od frontu, szczytem trójkątnym i dwuspadowym dachem, kryta dachówką, tynkowana, z dwoma oknami, malowana pobiałą wapienną i farbami emulsyjnymi. W kaplicy strop płaski, drewniany, osłonięty podsufitką z płyt pilśniowych, więźba drewniana, krokwiowa, posadzka z czerwonej cegły pośrodku wylana zaprawą cementową oraz dwa okna jednoramowe, z ramami drewnianymi. Drzwi dwuskrzydłowe, drewniane, klepkowe, na podkładzie wykonanym z desek („futrowane” w romby), zawiasy metalowe, zamki skrzynkowe. W szczycie znajduje się prostokątna płycina, w niej nieduży, niemalowany krzyż. Mury od zewnątrz otoczone były cementową opaską odwadniającą. W latach po II wojnie światowej, przy wejściu do kaplicy, od strony południowej między kolumnami umieszczono dzwonek, który kiedyś był na podwórzu dworskim i wzywał ludzi do prac. Na ścianie zachodniej przy drzwiach wejściowych jest prostokątna płyta z szarego piaskowca o wymiarach 43 × 55 cm. Na tej płycie jest napis: „Pamięci Andrzeja Mazurkiewicza dziedzica Ostrowa zmarłego dn. 15 grudnia 1854 r.



8. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Ogólny stan zachowania – zły.

Widoczne pęknięcia pionowe na budynku. Liczne ubytki tynku, odpryski farby na całości obiektu, w tym na elewacji frontowej. Pęknięcia gzymsu. Ubytki w opasce pokrycia dachowego od frontu.

Obiekt wymaga gruntownych prac remontowych.

9. Wykonanie karty (autor, data, podpis)

arch. Izabela Sałata-Pochylska
7.09.2020r.

10. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)